



ขจัดคราบฝังแน่น
ขจัดคราบไขมัน
ได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพสูง
ให้ฟองน้อย
เช็ดล้างออกง่าย

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมัน

กรีนมายด์ | พาวเวอร์-เอ

ประโยชน์

ใช้ทำความสะอาด ขจัดคราบไขมัน คราบน้ำมัน คราบจารบี บนพื้นผิวต่างๆ เช่น พัดลมดูดอากาศ เตาแก๊ส ปล่องดูดควัน เครื่องจักรกลต่างๆ เป็นต้น

วิธีใช้

สำหรับคราบทั่วไป

ผสม กรีนมายด์ พาวเวอร์เอ กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ใสขวดฉีด หรือเทราดลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้ 5 นาที ใช้แปรง, ผ้า หรือฟองน้ำเช็ดถู แล้วเช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สำหรับคราบไขมันที่สกปรกมาก

เช่น ห้องเครื่องรถ เครื่องจักร ปล่องดูดควัน เป็นต้น ผสม กรีนมายด์ พาวเวอร์เอ กับน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ใสขวดฉีด หรือเทราดลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ทิ้งไว้ 5 นาที ใช้แปรง, ผ้า หรือฟองน้ำเช็ดถู แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

● สภาพ กลิ่น สี	ของเหลวใส สีเหลือง กลิ่นอ่อนๆ ของสารละลาย	● อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี
● pH	12.0 - 13.0	● อัตราผสม	สำหรับคราบทั่วไป 1 : 5 สำหรับคราบสกปรกมาก 1 : 1
● ความต้งจำเพาะ (น้ำ=1)	1.01 - 1.10	● ขนาดบรรจุ	3.8 ลิตร (4 ขวด/กล่อง) 20 ลิตร
● จุดวาบไฟ	ไม่มี	● ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ	
● สารฟอสเฟต	0%	Monoethanolamine	7.92% w/w
● การละลายน้ำ	ดีมาก	Ethoxylated Alcohol	4.00% w/w
● เลขทะเบียนวัตถุอันตราย	วอส.595/2558	Sodium Metasilicate	3.00% w/w
		Diethylene Glycol Monobutyl Ether	12.00% w/w



บริษัท เซเวนเซฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
 15/9 หมู่ 6 ต.ชะหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 TEL 02 149 5296-8 , 081 410 1919
 FAX. 02 149 5299
 e-mail : sales@sevensave.co.th

บริษัท เซเวนเซฟ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
 94/7 หมู่ 10 ต.สันป่าเคุย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
 TEL 053 339744-5, 094 474 4229
 FAX. 053 339746
 e-mail : info@sevensave.co.th